




VC.S-1 [P21 - P22]





VC.S-1 [P5 - P6]




VC.S-1 [P17 - P25]




VC.S-1 [P6 - P14]




VC.S-1 [P14 - P22]




VC.S-1 [P32 - P33]




VC.S-1 [P31 - P34]



VC.S-1 [P4 - P5]




VC.S-1 [P9 - P17]




*HA-25 (8-500sd)		SOLAPO (Ls) (cm)		ANCLAJE (Lb) (cm)	
Ø (mm)	Ls I	Ls II	Lb I	Lb II	
10	70	92	35	46	
12	84	110	42	55	
14	98	128	49	64	
16	112	146	56	73	
20	160	208	80	104	
25	238	312	119	156	
32	372	494	186	247	


VC.S-1 [P12 - P13]




VC.S-1 [P15 - P16]




VC.S-1 [P20 - P21]




VC.S-1 [P28 - P31]




VC.S-1 [P26 - P27]




VC.S-1 [P7 - P8]



VC.S-1 [P5 - P13]



VC.S-1 [P8 - P16]



NOTA:
Ver Red de Saneamiento y Red de Toma de Tierra en planos de instalaciones correspondientes.

EN LOS HORMIGONES ARMADOS DE AMBIENTE IIIa SE DEBE EMPLEAR CEMENTOS TIPO CEM III/A, CEM III/B, CEM IV, CEM III/B-S, B-P, B-V, A-D U HORMIGÓN CON ADICIÓN DE MICRO SÍLICE SUPERIOR AL 6% O DE CENIZAS VOLANTES SUPERIOR AL 20 %.

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGUN EHE / CE				
MATERIAL	LOCALIZACION	DESIGNACION	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE PONDERACION
HORMIGON	LOSA Y VIGAS	HA-30/F12/XC3	ESTADISTICO	Yc=1.50
	PILARES	HA-30/F20/XC3		
	CIMENTACION Y MUROS	HA-25/B/20/XC2		
ACERO PASIVO	ARMADURAS	B-500 S	NORMAL	Ys=1.15
	MALLAS ELECTROSOLDADAS	B-500 SD		
ACERO ESTRUCTURAL	TODA LA OBRA	S-275 JR	NORMAL	Ys=1.05
EJECUCION	ESTRUCTURA DE HORMIGON		NORMAL	PESO PROPIO Yf=1.35
				RESTO Yf=1.50
	ESTRUCTURA DE ACERO			C.PERMANENTES Yf=1.35 SOBRECARGAS Yf=1.50

CIMENTACIÓN EJECUTADA

Revisión:	Fecha:	Realizado:	Supervisado:	Aprobado:	Revisión:	Fecha:	Realizado:	Supervisado:	Aprobado:
Título de proyecto: PROYECTO MODIFICADO II AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL C.E.I.P. ESCRITOR CANYIS CALLE MIGUEL HERNÁNDEZ, N° 3 03640 MONÓVAR, ALICANTE					Escala: A3 = 1/100 A1 = 1/50		Plano: Estructura Comedor. Cimentación. Detalles III		Plano n°: ESC-09



Autor:
TomásLlavador ARQUITECTOS+INGENIEROS
sanna||arquitectura

José María Tomás Llavador
Arquitecto
Col. N°: 2.732

Remedios Vicens Salort
Arquitecto
Col. N°: 4.584

Carlos García Torres
Arquitecto
Col. N°: 13.975

Fecha:
OCTUBRE 2023
Código:
894_2