SECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL

C-28 COL·LEGI "CERVANTES"

DENOMINACIÓN	CEIP "Cervantes"	**CATEGORÍA**			Monumento de Interés Local	
SECCIÓN	Patrimonio Cultural	**CATALOGACIÓN**			Individualizada	
CLASE	BRL (Bien de Relevancia Local)	**PROTECCIÓN GENERAL**			**PARCIAL**	
DIRECCIÓN POSTAL		Calle Saturnino Cerdà nº4, 03640				
REFERENCIA CATASTRAL		8964102XH8586N				
COORDENADAS	UTM : 688801, 4256233	GPS: 38.434424, -0.836941				
TITULARIDAD	Ayuntamiento de Monóvar	Pública:	X	Privada:		

FOTOS

EMPLAZAMIENTO

Polígono	
Parcela	



CONDICION DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL	
Justificación Legal	Declaración individualizada según los artículos 2 y 4 del Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se por el que se regula el procedimiento de declaración y el régimen de protección de los bienes de relevancia local.
Categoría	Monumento de Interés Local

DESCRIPCIÓN GENERAL

El colegio público Cervantes se empezó a construir en el año 1923 durante la dictadura de Primo de Rivera. Este edificio educativo formaba parte del plan de expansión de alfabetización impulsado por el dictador durante los años 20 del siglo pasado. Junto al recinto monovero, en la comarca del Medio Vinalopó también se construyeron otras escuelas gracias a este plan educativo, como es el caso del colegio Padre Manjón de Elda.

El Colegio Cervantes fue durante muchos años el único centro público de localidad. Así pues, salvando los años de la guerra civil, en los que el colegio se convirtió en un hospital de sangre, esta escuela siempre ha mantenido su funcionalidad educativa. Este hecho ha convertido al colegio Cervantes en un lugar de referencia para generaciones de monoveros y monoveras. Al mismo tiempo, su particular arquitectura también le sitúa en un lugar privilegiado dentro del entramado urbano monovero.

Por lo que respecta al edificio, se trata de una construcción de planta baja y dos pisos. La fachada posterior y laterales son planas, con leves cornisas y grandes ventanales muy ordenados. La fachada principal más historiada, se compone de un cuerpo central con torreta y otras dos torteas laterales, todas ellas con cubiertas de tejas de colores vitrificados. En el interior destacan las dos escaleras ovales de gran amplitud y espacialidad, así como las baldosas hidráulicas originales del pavimento. Unos años más tarde, concretamente en 1970, le fue añadida la segunda planta que guarda totalmente la simetría con la fachada posterior.

El Colegio, además, está rodeado de un gran patio de recreo con pinos. Por último, hay que destacar el campanario situado en la parte superior del inmueble, que da puntualmente las horas a todos los vecinos del barrio.

Cronología	1923-1930	***Estilo***	
Uso original	Colegio	***Uso actual***	Colegio
Tipología	Edificio público	***Autoría***	
Partes integrantes			
Soluciones constructivas			
Bienes Inmuebles			
Elementos de interés			
Elementos impropios			

ESTADO DE CONSERVACION Y PATOLOGIAS	
Estado de conservación	Excelente
Patologías	

VALORACION DE SU INTERES			
Arquitectónico	X	***Etnológico***	
Histórico	X	***Arqueológico***	
Paisajístico		***Otros***	

COMPONENTES PRINCIPALES	Valoración	Carácter	Estado	Actuación Prevista	Importancia	Prioridad
1. Edificio	Conservar	Material	Excelente	Mantenimiento	Media	No urgente
2.						
3.						

INTERVENCIONES RECIENTES Y ACTUACIONES PREVISTAS

REGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES , USOS Y DESTINOS PROPUESTOS

NORMATIVA SECTORIAL

- Art. 46-50, de la Ley 4/1998 y Ley 5/2007, del Patrimonio Cultural Valenciano, Cap. IV, Sec. 1ª.
- Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de declaración y el régimen de protección de los bienes de relevancia local.

NORMATIVA DEL PLAN

- Normativa del Catalogo del Plan General de Ordenación Urbana de Monóvar

ENTORNO DE PROTECCION



El entorno de protección queda delimitado por los límites de la parcela catastral nº 89641, concretado en este caso por la valla que cerca el reciento escolar.

OBSERVACIONES

Cualquier intervención en el inmueble conllevará, de forma previa, la documentación planimétrica completa y fotográfica del estado actual.

BIBLIOGRAFIA Y FUENTES DOCUMENTALES

INDICE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1.- Vista del colegio	2.- Plano situación
3.- Plano delimitación de entorno	4.-

5.-	6.-
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	